

S247 乐胡线惠民县城至里则镇段改建工程

现场整改及修改意见

一、现场问题

1、现场勘查时，沿途道路两侧部分路缘石已破损。应加强管理，修补破损路缘石。

2、部分急流槽处路缘石未设置排水口，水流无法进入急流槽；部分急流槽被垃圾、泥土堵塞。应对沿途路面径流汇水系统进行排查，对存在问题的地方进行整改，防止路面积水。

3、第 2 标段临时拌合站、施工营地已基本恢复现状，但还存留一处板房为拆除。应拆所有临时建筑，并对其进行绿化恢复。

4、幸福河桥面径流收集至事故水池的管道破裂，事故水池内有水。应及时进行整改。

二、修改意见

1、核实敏感目标平安医院是遗漏敏感点还是环评后新增敏感点。

2、补充驻蹕台遗址现状图。

3、补充饮用水水源地保护范围的相关内容。

4、补充饮用水水源地允许跨越的证明。

5、补充项目水土保持验收情况。

6、补充项目运营期跟踪监测计划。

7、规范图片和“三同时”验收登记表。